
+
R'
10M
R'
C
1
2
3
16
10
4516
2
15
9
6
11
8
14
5
4
6
8
7
9
2k2
2
1
100n
R
100k
-


14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


+
-
2
1
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
to relay coil